

# **Rahmenstoffplan (Kurzform)**

## **„Industriemeister:in – Fachrichtung Metall“**

### **Ausbilderteil Berufs- und arbeitspädagogische Qualifikationen**

1. Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen
2. Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden mitwirken
3. Ausbildung durchführen
4. Ausbildung abschließen

### **Teil I Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen**

1. Rechtsbewusstes Handeln
2. Betriebswirtschaftliches Handeln
3. Anwendung und Methoden der Information, Kommunikation und Planung
4. Zusammenarbeit im Betrieb
5. Berücksichtigung naturwissenschaftlicher und technischer Gesetzmäßigkeiten

### **Teil II Handlungsspezifische Qualifikationen**

#### **Handlungsbereich „Technik“**

1. Betriebstechnik
2. Fertigungstechnik
3. Montagetechnik

#### **Handlungsbereich „Organisation“**

4. Betriebliches Kostenwesen
5. Planungs-, Steuerungs-, Kommunikation
6. Arbeits-, Umwelt-, und Gesundheitsschutz

#### **Handlungsbereich „Führung und Personal“**

7. Personalführung
8. Personalentwicklung
9. Qualitätsmanagement